CINT2000 Result

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

ION
A20 (Intel Xeon processor 5050, 3GHz)

SPECint_rate2000 = 59.9

SPECint_rate_base2000 = 59.9

SPEC license #: 2697 | Tested by: ION | Test date: Jul-2006 | Hardware Avail: Jul-2006 | Software Avail: Jun-2006



Benchmark	Base Copies	Base Runtime	Base Ratio	Copies	Runtime	Ratio
164.gzip	4	138	47.2	4	138	47.2
175.vpr	4	158	41.1	4	158	41.1
176.gcc	4	63.3	80.6	4	63.3	80.6
181.mcf	4	218	38.4	4	218	38.4
186.crafty	4	88.4	52.5	4	88.4	52.5
197.parser	4	155	54.0	4	155	54.0
252.eon	4	71.6	84.3	4	71.6	84.3
253.perlbmk	4	102	81.6	4	102	81.6
254.gap	4	80.7	63.3	4	80.7	63.3
255.vortex	4	89.4	98.6	4	89.4	98.6
256.bzip2	4	161	43.3	4	161	43.3
300.twolf	4	204	68.3	4	204	68.3

Hardware

CPU:	Intel Xeon Processor 5050 (667Mhz System Bus)
CPU MHz:	3000
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	4 cores, 2 chips, 2 cores/chip (HyperThreading Technology disabled)
CPU(s) orderable:	1,2 chips
Parallel:	No
Primary Cache:	12KB(I) + 16KB(D) on chip, per core
Secondary Cache:	2MB (I+D) on chip, per core
L3 Cache:	None
Other Cache:	None
Memory:	8 GB (8*1GB PC2 5300 FB-DIMMs)
Disk Subsystem:	1 x 80GB SATA (Seagate ST380817AS Barracuda 7200rpm)
Other Hardware:	None

Software

Operating System:	Red Hat Enterprise Linux ES 4 Update 3 for x86 (32-bit)
Compiler:	Intel(R) C++ Compiler for 32-bit apps, V9.1 (Build 20060519Z)
File System:	ext3
System State:	Multi-user

Notes/Tuning Information

```
Tested by ION Computer Systems
 BIOS 2.00 Build 54
   HyperThreading Technology Disabled in BIOS
   Enhanced SpeedStep Disabled in BIOS
 kernel 2.6.9-34.0.1.ELsmp
 +FDO: PASS1=-prof_gen  PASS2=-prof_use

 SPEC CINT2000 Baseline optimization flags:
     C programs:     -fast +FDO
   C++ programs:     -fast -ansi_alias +FDO
           +FDO: PASS1=-prof_gen  PASS2=-prof_use

    SPEC CINT2000 Peak optimization flags
      basepeak=yes  set globally

 Portability Flags:
    186.crafty: -DLINUX_i386
       252.eon: -DHAS_ERRLIST
   253.perlbmk: -DSPEC_CPU2000_NEED_BOOL -DSPEC_CPU2000_LINUX_I386
       254.gap: -DSYS_IS_USG
```